



010000, Астана қаласы, Үкімет үйі

010000, город Астана, Дом Правительства

№ _____

**Депутатам
Мажилиса Парламента
Республики Казахстан
(по списку)**

На № ДС – 210 от 1 июня 2023 года

Уважаемые депутаты!

Рассмотрев ваш запрос касательно создания комиссии по определению причин снижения водности и загрязнения рек Аягоз и Маралды, сообщаю следующее.

В целях всестороннего изучения ситуации Министерством экологии и природных ресурсов (далее – уполномоченный орган) была создана соответствующая комиссия (далее – комиссия) из числа сотрудников Комитета по водным ресурсам, РГП «Казгидромет» и территориальных подразделений.

По итогам работы комиссии было выявлено следующее.

По реке Аягоз

Согласно многолетним наблюдениям (с 2004 года) среднегодовой сток реки Аягоз составляет 80,1 млн м³.

В 2020 году сток реки Аягоз составлял 43,8 млн м³, в 2021 году – 38,6 млн м³ и в 2022 году – 88,5 млн м³. Разница в годовых объемах связана с условиями формирования речного стока реки, который зависит от объема снежных запасов на склонах хребта Тарбагатай, где она берет начало.

Вода из реки Аягоз забирается на полив сельскохозяйственных культур в объеме 1,85 млн м³ в год, что исходя из показателей 2021 года составляет 4,8 % от речного стока.

Таким образом, на объем стока реки Аягоз в первую очередь влияют природно-климатические условия.

Вместе с тем, по данным мониторинга за состоянием качества воды реки Аягоз наблюдается превышение содержание взвешенных веществ, связанное в первую очередь с антропогенной деятельностью в городе Аягоз.

По реке Маралды

Условия формирования стока реки Маралды схожи с рекой Аягоз. Вместе с тем, в связи с отсутствием постов наблюдения на реке Маралды при анализе учитывались данные ближайшего гидрологического поста на реке Курчум (*река Маралды впадает в реку Курчум*).

Так, в 2020 году в связи с превышением на 30 % среднееголетних значений влагозапасов наблюдался повышенный речной сток. В мае текущего года речной сток превышает аналогичный показатель прошлого года.

По результатам проведенного мониторинга превышений загрязняющих веществ в воде реки Маралды не выявлено.

Кроме того, в целях изучения влияния строительства золотоизвлекательной фабрики на реку Маралды было проведено повторное обследование места предполагаемого строительства (*первичное обследование проводилось в 2021 году*). При обследовании территории был обнаружен ручей длиной 40 метров.

Необходимо отметить, что при планировании территории строительства фабрики в 2021 году данного ручья не было, его появление связано с многоснежной зимой 2022 – 2023 годов. В этой связи застройщику предложено пересмотреть конфигурацию земельного участка под предполагаемое место строительства.

В целом водохозяйственная обстановка на реках Аягоз и Маралды находится на контроле уполномоченного органа.

Р. Скляр

Исп.: Сарсенбаев Е.К.

Тел.: 75-00-27

Список
депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан

1. Заитов Р. Р.
2. Бапи Е. С.
3. Мукаев Д.Т.
4. Сабильянов Н.С.
5. Толыкбаев М.М.